平成27年度橋梁点検結果一覧表

番号	橋梁番号	橋　梁　名	路線名	橋長	橋梁幅員 地覆外縁間距離	竣工年	橋梁形式	前回点検年度	点検区分	点検調査方法	規制方法	対策が必要と思われる(C,E,M)損傷 床版	主桁(主構)	主桁以外	下部工	支承	落橋防止	防護柵	地覆	舗装	伸縮装置	照明	排水施設	その他	健全性の診断 (判定区分)	備　考
1	M600030049	西沢橋	身延波木井線	2.5	5.0	－	RC橋	－	初回	地上	規制無し								6-C1						Ⅱ	
2	M600050100	北沢橋	身延駅裏線	4.7	4.5	－	RC橋	－	初回	地上	規制無し														Ⅰ	一級河川　北沢川
3	M700080360	昭和3号橋	昭和道路線	2.4	7.7	－	RC橋	－	初回	地上	規制無し														Ⅰ	
4	M700110145	大久保橋	大久保隧道口清子線	4.7	4.7	－	RC橋	－	初回	地上	規制無し								17-M	14-M					Ⅰ	
5	M700130160	本村橋	上八木沢本村線	2.0	2.9	－	RC橋	－	初回	地上	規制無し														Ⅰ	
6	M800020230	一之出2号橋	一之出線	3.0	7.6	－	RC橋	－	初回	地上	規制無し														Ⅰ	
7	M800040245	上沢橋	上沢線	2.9	5.0	－	RC橋	－	初回	地上	規制無し	17-M								14-M					Ⅰ	
8	M800370380	塩沢上2号橋	塩沢入線	5.7	2.3	－	RC橋	－	初回	梯子	規制無し									17-M					Ⅰ	
9	M800370385	塩沢上1号橋	塩沢入線	5.1	2.3	－	RC橋	－	初回	地上	規制無し									17-M					Ⅰ	
10	M800370390	湯場沢横橋	塩沢入線	5.0	3.0	－	RC橋	－	初回	地上	規制無し								17-M	17-M					Ⅰ	
11	M800530417	横町北橋	横町線	4.8	4.4	－	RC橋	－	初回	地上	規制無し								6-C1	17-M					Ⅱ	
12	M800590445	北清子1号橋	北清子線	5.5	3.2	－	RC橋	－	初回	梯子	規制無し								17-M						Ⅰ	
13	M800590450	北清子2号橋	北清子線	5.1	3.8	－	RC橋	－	初回	地上	規制無し								7-M 17-M	17-M					Ⅰ	
14	M801200610	林前橋	御持林線	2.2	2.9	－	RC橋	－	初回	地上	規制無し														Ⅰ	
15	M801460695	新地3号橋	新地線	2.8	4.0	－	RC橋	－	初回	地上	規制無し				6-C1					14-M					Ⅱ	
16	N600030045	下沢橋	静川大須成曙線	5.6	5.0	平成元年6月	RC橋	－	初回	梯子	規制無し														Ⅰ	
17	N600030057	藤藪1号橋	静川大須成曙線	3.2	4.0	昭和44年	RC橋	－	初回	梯子	規制無し														Ⅰ	
18	N600030058	東山橋	静川大須成曙線	2.2	5.5	昭和45年	RC橋	－	初回	地上	規制無し								17-M	14-M					Ⅰ	
19	N600040007	中村沢橋	大須成切石線	2.2	6.3	昭和52年	RC橋	－	初回	地上	規制無し				6-C1					15-C1					Ⅱ	
20	N600040025	学校上橋	大須成切石線	5.2	4.0	昭和23年	RC橋	－	初回	梯子	規制無し	7-C1	17-M					3-M	17-M						Ⅱ	
21	N600050090	枇杷窪線	曙五箇線	3.9	3.4	昭和17年	BOX	－	初回	梯子	規制無し	17-M													Ⅰ	BOX下面の土砂堆積
22	N700040091	日影橋	曙連絡所福原線	2.3	3.7	昭和43年	RC橋	－	初回	地上	規制無し	7-C1			6-C1										Ⅱ	損傷状況から早急な対応が必要
23	N700040127	古長谷下橋	曙連絡所福原線	3.4	3.3	－	RC橋	－	初回	地上	規制無し														Ⅰ	
24	N700050077	足欠沢橋	八日市場曙線	4.7	4.4	昭和34年	RC橋	－	初回	地上	規制無し														Ⅰ	
25	N700050097	宝珠院橋	八日市場曙線	7.0	3.2	昭和40年	RC橋	－	初回	梯子	規制無し														Ⅰ	
26	N700060112	鶴根2号橋	宮木大谷津線	5.0	4.2	－	RC橋	－	初回	地上	規制無し														Ⅰ	
27	N801190060	天下橋	藤藪屋敷平線	2.1	1.9	昭和45年	RC橋	－	初回	地上	規制無し									17-M					Ⅰ	
28	N801210071	腰巻1号橋	腰巻線	7.4	5.1	昭和48年	RC橋	－	初回	梯子	規制無し														Ⅰ	
29	N801210072	腰巻2号線	腰巻線	2.0	3.5	昭和48年	RC橋	－	初回	地上	規制無し									14-M					Ⅰ	
30	N801300093	大下橋	古長谷市街線	8.0	3.4	昭和43年	RC橋	－	初回	梯子	規制無し														Ⅰ	
31	N801750099	片山橋	八日市場市街10号線	6.4	3.0	昭和46年	RC橋	－	初回	梯子	規制無し														Ⅰ	一級河川　堂の入川
32	N801770101	堂の入橋	八日市場市街3号線	2.4	4.8	－	RC橋	－	初回	地上	規制無し	7-C2													Ⅲ	一級河川　堂の入川 損傷状況から早急な対応が必要
33	N801780110	原橋	塩川原小学校線	2.8	2.0	－	RC橋	－	初回	地上	規制無し	7-C2								14-M					Ⅲ	損傷状況から早急な対応が必要
34	N801880108	松木沢橋	下伊沼飯富線	3.1	3.5	昭和30年	RC橋	－	初回	地上	規制無し	7-C1							6-C1						Ⅱ	一級河川　松木沢川 損傷状況から早急な対応が必要
35	N802240063	鎌沢橋	下田原日向地内2号線	2.4	6.9	－	BOX	－	初回	地上	規制無し														Ⅰ	
36	N802420102	西橋	大谷津地内1号線	2.4	2.1	昭和18年	RC橋	－	初回	地上	規制無し									17-M					Ⅰ	
37	S010090133	上之平橋	上之平線	3.0	2.3	－	RC橋	－	初回	地上	規制無し	7-C1													Ⅱ	損傷状況から早急な対応が必要
38	S010370118	細尾2号橋	山口細尾線	5.3	3.3	－	PC橋	－	初回	梯子	規制無し	8-C1								14-M					Ⅱ	
39	S010579006	岩欠所沢下橋	大炊平岩欠線	2.6	2.0	－	RC橋	－	初回	地上	規制無し								17-M						Ⅰ	
40	S010929017	芦田2号橋	樋口芦田線	5.0	2.0	－	RC橋	－	初回	地上	規制無し														Ⅰ	
41	S010969039	芦田1号橋	一色際沢線	8.0	2.5	－	RC橋	－	初回	梯子	規制無し							5-M		14-M				17-C1	Ⅱ	一級河川　一色川
42	S010969040	際沢1号橋	一色際沢線	2.8	2.7	－	鋼橋	－	初回	地上	規制無し		1-C1 5-C1	1-C1 5-C1		1-C1 5-C1			17-M						Ⅱ	
43	S020029019	開持橋	開持細田線	5.9	3.9	－	RC橋	－	初回	梯子	規制無し														Ⅰ	一級河川　開持川
44	S020130074	三沢日向橋	三沢日向宮ノ前線	2.0	3.2	－	RC橋	－	初回	地上	規制無し	17-M													Ⅰ	
45	S020280055	下大山橋	下大山線	5.3	3.4	－	RC橋	－	初回	梯子	規制無し	7-C1	6-C2 7-C2						17-M	17-M			24-M		Ⅲ	損傷状況から早急な対応が必要
46	S020380076	車田3号橋	車田切房木線	2.8	4.0	－	RC橋	－	初回	地上	規制無し														Ⅰ	
47	S020409024	切房木1号橋	切房木1号線	5.3	2.6	－	RC橋	－	初回	地上	規制無し														Ⅰ	
48	S030289034	大渡下1号橋	八王子大渡線	2.1	8.2	－	その他	－	初回	地上	規制無し									14-M				17-M	Ⅰ	
49																										
50																										

対策区分	判定内容
A0	点検の結果から損傷は認められない。
A	損傷が軽微で補修を行う必要がない。
B	状況に応じて補修を行う必要がある。
C1	予防保全の観点から、速やかに補修を行う必要がある。
C2	橋梁構造の安全性の観点から、速やかに補修を行う必要がある。
E1	橋梁構造の安全性の観点から、緊急対応の必要がある。
E2	その他、緊急対応の必要がある。
M	維持工事で対応する必要がある。
S	詳細調査の必要がある。

損傷評価基準			
1	腐食	14	路面の凹凸
2	亀裂	15	舗装の異常
3	ゆるみ・脱落	16	支承の機能障害
4	破断	17	その他
5	防食機能の劣化	18	定着部の異常
6	ひびわれ	19	変色・劣化
7	剥離・鉄筋露出	20	漏水・滞水
8	漏水・遊離石灰	21	異常な音・振動
9	抜け落ち	22	異常なたわみ
10	コンクリート補強材の損傷	23	変形・欠損
11	床板ひびわれ	24	土砂詰り
12	うき	25	沈下・移動・傾斜
13	遊間異常	26	洗掘