

対 策 一 覧 表


番号	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	事業主体				対策方法
					① 国 交 省	② 山 梨 県	③ 身 延 町	④ 警 察 署	
1	身延清稜小	県道市川三郷身延線	久那土地区内、車田橋から久那土診療所(スクールバスバス停)	右の間、登下校の際、歩道(横断歩道)がない。		○			グリーンベルト設置 済み
2	身延清稜小	久那土地区内通学路	店向公民館前駐車場付近の通学している道	田んぼに通じるあぜ道、雨の日、せぎの水が増水した時の道が気になる。			○		水路にU字溝の設置 済み
3	身延清稜小	西嶋地内旧国道の歩道橋	太興紙業さん前あたり	雨の日に階段が滑りやすい			○		歩道橋清掃、すべり止め補修 H30実施予定
4	身延中	国道52号	切石郵便局前から身延町役場入口信号まで	工事用大型車の通行量が多く、路面が波打っている。身延方面に向かって右側には水はけがなく、雨天時には雨水が溜まり、水はねで歩行者が水浸しになることもある。	○				舗装補修 済み
5	身延中	町道	八日市場 望月明様宅からバス停まで	外灯がほとんどなく、暗くて危険。			○		防犯灯は区で設置してもらおう。町では区に対して補助金や原材料を支給をしている。
6	下山小	県道下部飯富線	宮木地区近藤商店のところの十字路及びその周辺	スピードを出して走ってくる車が多く、横断が危険。運転者に、注意を促す「通学路学童注意」のような大きな標識がほしい。		○	○	○	・減速マーク、通学路学童注意マーク H31年度当初実施予定 ・ダイヤモンド表示引き直し H30年度実施予定 ・横断歩道の両側地面に『止まれ』マーク設置 済み
7	下山小	町道	下山新町 旧ヤマザキデリーストア裏側及び 大沢橋横 下山矢沢橋付近	カーブミラーが古くて、壊れている部分がある。歩行中に落下すると危険。鏡が曇っていて、歩行者からも運転手からも見えにくい。矢沢橋近くのカーブミラーは、鏡が破損しているところがあり、割れてしまうと危険。			○		カーブミラー修繕 済み
8	身延中	国道52号	うらしまやさん前の横断歩道	ほとんどの生徒が朝夕横断歩道を渡らなければならないが、交通量が多く、見通しが悪いので渡るタイミングをつかみづらい上に、危険。道路が狭いにもかかわらずスピードを出して通行する車が多く、危険。	○			○	・減速ライン、路面標示 H31実施予定 ・表示引き直し H30年度実施予定

対 策 一 覧 表

番号	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	事業主体				対策方法
					① 国 交 省	② 山 梨 県	③ 身 延 町	④ 警 察 署	
9	下山小	県道湯之奥上之平線	朝市広場を中心とする前後の道路斜面	スクールバス停留所までの通学路となっているが雨の時は、小石や木の枝、時には大きな石などが道路に落ちてくるがある。落下防止の整備がないところがある。また、落下防止柵がある箇所も、設置から年月が経ち、破損しているところが目立つ。道幅が狭く歩道もない。		○			・落石等防止柵の一部補修 随時対応予定 ・グリーンベルト設置 温泉橋～下湯旅館大黒屋先駐車場まで 済み 下湯旅館大黒屋先駐車場～神泉橋間 H31設置予定
10	下山小	町道	日向～常葉駅バス停までの通学路 市之瀬宝栄橋付近	狭い道スピードを出して走ってくる車が多い。日向第2踏切そばのT字路に「児童注意」の看板をつけてほしい。同じ所にあるカーブミラーも古く、冬になると凍結してしまい、歩行者からも運転手からも見えにくく、危険。市之瀬区民会館スクールバス停そばのカーブミラーが曇っていて、見えにくい。			○		・停止線 来年度以降 (他の工事と併せて施行予定) ・支柱の表示板取替 済み ・市之瀬カーブミラー取替 済み
11	身延小	町道小田船原戦	県道52号から善行寺に向かう道を250mほど上がったところ。	落石があり危険。また獣の通り道になっているため危険。			○		「落石注意」看板設置 済み
12	身延中	国道52号, 町道 (小田船原地内)	大城入口信号から久遠寺入口信号にかけて	昨年度と同様。歩道の上に大きな木がせり出していて、通行中に大きな木や古枝が落ちてくるのが心配。車道にまでせり出している木もある。	○		○		伐採 済み
13	身延中	町道	身延郵便局から身延高校裏	外灯がほとんどなく、暗くて危険。			○		防犯灯は区で設置してもらおう。町では区に対して補助金や原材料を支給している。
14	身延中	大野トンネル (歩行者用)	大野トンネル(歩行者, 自転車用)	歩行者, 自転車はこちらのトンネルを通行するが、奥まっけていて人の目がなく、暗いため怖い。現在トンネル内が減灯のため1つおきの点灯になっている。防犯カメラがあるが、目立たない。「設置」の看板も目立たない。		○	○	○	・トンネル内部照明をLED交換 済み 目地部補修 H30実施予定 ・「防犯カメラ設置」の看板設置 H31年度実施予定 ・ダミーカメラ設置 H30年度実施予定 ・パトカーの巡回を増やしている


【検討メンバー】南部警察署、国土交通省、山梨県峡南建設事務所、身延町建設課、身延町建設課、身延町教育委員会

身延町管内図 No.1/2



1 : 50,000





身延町管内図 No.2/2

1 : 50,000

