

対 策 一 覧 表


番号	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	事業主体				対策方法
					① 国 交 省	② 山 梨 県	③ 身 延 町	④ 警 察 署	
1	身延清稜小	町道	やまいち駐車場(スクールバス停留所)から上田精一様宅に向かう塩貝の町道	県道から見えにくい道路で、街灯が一基もなく、冬場の下校時は危険。あわせて、田んぼとの境に簡易な柵があるのみで、高さもあることから、曲がるところだけでも柵をつけてもらいたい。			○		区からの申請により照明機器は支給可能。設置、管理は区で願います。 柵は道幅が狭いため検討中
2	身延清稜小	県道 古関・割子線	水船バス停(SB兼用)付近	スクールバスの運行経路で、古関側から久那土方面に向かって、カーブを曲がった近くにバス停があり、町道からいったん県道に出てバス停に行かなければならない。下り坂でもあり、車がかなりスピードを出して走っている。		○	○		②減速マークを設置済 ③学童注意看板を設置済
3	下山小		市之瀬バス停	・スクールバス待合所の歩道にパイプガード等があると安心である。中学や路線バスの停留所にもなっている。過去に車が乗り上げ横転する事故があった。		○			街路樹がガードの役割も兼ねているため設置不可
4	下山小		甲斐常葉駅ロータリー付近	・旧内藤パン屋と日の出商店町道を横断するにあたり、見通しが悪く歩行者と車両が衝突する恐れがあるので、横断歩道の設置をお願いしたい。				○	待機場所が必要となるため、地域、保護者、学校と協議したうえで警察署に要望を提出する
5	下山小		旭工業前の道路	①山側(グリーンヘルとなし)からの落石・夜間、イノシンやサルによる落石ではないか。その落石を除けるために車が通学途中の子どもたちの列に寄ってくる可能性がある。(朝市広場中心とする前後の道路斜面の落石等防止柵の補修を依頼しており、県で随時対応してくれることになっている。)		○			資材発注済で今年度対応予定
6	身延小	旧国道	波木井の旧国道身延山病院から、身延バイパスまでの間	波木井区内は波木井橋までの歩道が狭く、特に注意が必要。スピードを出して通過する車も多い。			○		予算を見ながら検討
7	身延小	県道804号線	梅平 小学校正門前	学校の前の歩道橋に手すりが無い。低学年は、歩道橋の柵上部には手が届きにくい。		○			予算確保でき次第、設置予定

対 策 一 覧 表

番号	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	事業主体				対策方法
					① 国 交 省	② 山 梨 県	③ 身 延 町	④ 警 察 署	
8	身延小	門内の通学路, 通称地獄道	太平橋から地獄道に入ってすぐ左手のところとそこから50メートルまでの道	大きな岩や大木が崩れてきそうである。また、道に覆い被さってきている木が、風雨や雪で折れ、道を塞ぐことがある。(地域の人がその都度撤去してくれている。)			○		落石実績がなく優先順位は低い 樹木は枯れて落ちた枝は撤去するが、基本は所有者が伐採
9	身延小	門内の通学路, 通称地獄道	地獄道から波木井川に沿っての通学路途中の道	道が狭く、途中に右手に落下しそうな側溝がある。			○		道幅が狭く柵の設置が難しい。一部は設置を検討
10	身延小	横根中の旧道トンネル出口	横根中の旧道トンネル出口から先の右手側	大雨後に土砂が流れ落ちている。			○		今年度対応予定
11	身延中	甲斐常葉橋～日向橋におけるカーブミラー	JR甲斐常葉駅北、常葉2515番地付近カーブミラーおよび道路	常葉川に沿った道路に児童生徒が出てくるとき、踏切を渡ってくる。そのとき、カーブミラーにその姿が映るのだが、角度が悪く、運転手にはわかりにくい。			○		角度調整対応済
12	身延中	日向橋から常葉橋に向かう道路	JR甲斐常葉駅北、常磐2629番地付近の緩やかなカーブ	常葉駅方向に行くと緩やかなカーブがあるが、幅が狭く、スピードを出す運転手もいる。登下校時には危険。			○		通学路注意看板を設置済
13	身延中	久遠寺入口(県道804号線)～小田船原信号(国道52号線手前)の町道?	身延町小田船原町道から国道に向かう信号機付近	身延山入口から小田船原信号機へ向かう途中に枝木が伸びている箇所がある。自転車通学生徒等に、頭上から枝木が落下する恐れあり。また、小田船原信号機付近には植え込みがあり、背丈が伸びていたり、草が生い茂っているので、運転手から歩行者や自転車が見えにくい。	○		○		①植木の剪定実施済 ③枝木の伐採実施済
14	身延中	大野トンネル歩道用トンネル出口(身延駅側)	大野トンネル歩道南側出口付近	毎年要望が出され、防犯カメラ設置の看板や草刈りなどやっていたが、南側に防犯カメラがなく防犯上の懸念が残る。			○		防犯カメラ設置を検討
15	身延中	日向南沢 町道	日向南沢地区へいく道路付近に2カ所(念力大國神社入り口付近とその先、道路補修工事をしている付近)	神社入り口付近の道路には枝木があり、電線に絡んでいる。落下すると生徒の登下校に支障がでる。その先にあるガードレールのないところは地盤が弱く、崩落の恐れあり。			○		ガードレールの設置検討

【検討メンバー】南部警察署、国土交通省、山梨県峡南建設事務所、身延町建設課、身延町交通防災課、身延町教育委員会

身延町管内図 No.1/2



南巨摩郡
身延町

1 : 50,000





1 : 50,000

