

令和3年度 橋梁点検結果一覧表(その1)

番号	橋梁番号	橋梁名	路線名	竣工年月	橋長(m)	幅員(m)	桁下高さ(m)	橋梁形式	橋梁種別	調査方法	損傷状況※1													健全性の診断			備考
											床版	主桁(主構)	主桁以外	下部工	支承	落橋防止	防護柵	地覆	舗装	伸縮装置	照明	排水施設	その他	部材毎最大(判定区分)	橋梁毎(判定区分)	橋梁毎(判定区分)	
1	M800330330	北沢橋	町道山門奥之院線	1987年3月	14.60	4.50	6.2	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	点検車	8-B、11-B、17-B	1-B、5-B	1-B、5-B	7-B、24-M	1-B、5-B	1-B、5-B、23-M	7-A	14-M、20-M	20-B	5-B	II	II	II	A2橋台に土砂積り			
2	M700160180	桑柄川橋	町道大崩線	不明	14.84	3.60	4.0	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	梯子	7-C1、8-B、11-B	1-C1、5-C1	5-B	7-A	1-C1、5-C1	1-B、5-B、23-M	7-A	7-M、14-M、15-M、17-M、23-M	17-B	1-B、5-B	II	I	II	鋼部材の腐食、床版の剥離・鉄筋露出			
3	S030279033	小磯上橋	町道大磯小磯八王子線	1986年2月	14.90	2.00	3.5	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	梯子	5-B	1-B、5-B	5-B	24-M	1-B、5-B、24-M	1-B、5-B	5-B				II	I	II	支承・橋台の土砂積り			
4	N600050096	曙橋	町道曙五箇線	1960年	15.10	4.50	3.5	T桁橋(RC)	一般的な桁橋、床版橋	梯子	7-C1、8-C1、11-C1	6-C1、7-C1、12-C1	6-C1、7-C1、8-C1、12-C1	7-B、8-B、12-B、17-B	1-C1、5-C1、17-M	1-B、5-B、7-M	6-A	17-M	17-B	1-B、5-B	II	II	II	上部工のひびわれ、断面欠損			
5	N600030030	白子二号橋	町道静川大須成線	1970年3月	15.20	5.25	3.5	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	梯子	7-B、11-B	1-B、5-B、17-B	1-B、5-B	20-B、24-M	1-B、5-B、24-M	1-B、5-B、23-B	23-B	14-M、17-M	17-M、23-M	1-B、5-B、23-B	1-B、5-B	II	II	II	下部工の土砂積り、伸縮装置の欠損		
6	S030289035	大渡下橋	町道八王子大渡線	1978年	15.20	1.96	3.5	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	梯子	17-A	1-C1、5-C1	1-C1、5-C1	17-M	1-B、5-B	17-A	17-A				II	II	II	主桁・対傾構の腐食			
7	M800130770	妙仙二号橋	町道大沢入線	1980年3月	15.35	3.80	6.5	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	ロープアクセス	8-B	1-B、5-B	5-B	20-B、26-C1	1-B、5-B、24-M	1-B、5-B、23-B	17-M	14-M	17-A	4-M	II	I	II	A2側洗掘			
8	S020380010	大岩橋(車田)	町道車田切房木線	1972年3月	15.40	4.76	5.0	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	点検車	7-C1、11-C1、12-C1、17-B	1-B、5-B	1-B、5-B	6-B、7-B、8-B、12-B、17-B	1-B、5-B	1-B、5-B、23-B	7-B、23-B	14-M、23-B	5-A	1-B、5-B	II	I	II	床版ひびわれ、剥離・鉄筋露出			
9	M800180280	横和田橋	町道横和田線	1982年3月	15.40	5.00	3.8	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	梯子	7-B、11-B	5-B	5-B	6-B	1-B、5-B、6-B、3-M	1-B、5-B、23-B	6-A	15-M、24-M	1-B、5-B、14-M、17-B、23-B	1-B、5-B	II	I	I	ピンナプレートのずれ			
10	S020500008	水船橋	町道道水船線	1980年3月	15.60	3.70	4.0	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	点検車	7-B、11-C1	1-B、5-B	1-B、5-B	6-C1、23-B	1-C1、5-C1	23-M	7-A	17-B、24-M	17-B、23-B	1-B、5-B	II	II	II	床版ひびわれ、支承部の腐食			
11	S030319036	根子音無橋	町道根子音無線	1982年	15.70	2.40	3.5	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	梯子	7-C1、8-B、11-B	1-C1、5-C1	1-B、5-B	6-C1、7-B	1-C1、5-C1	1-B、5-B	7-B	14-M、15-M	17-A	5-A	II	II	II	主桁・支承の腐食、胸壁のひびわれ			
12	M600020040	法雲橋	町道西谷線	1980年1月	15.91	9.45	3.5	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	梯子	7-B、8-B、11-B	1-B、5-B、8-B、13-C1	1-B、5-B	7-B、20-B	1-B、5-B、23-B、24-M	5-B	6-B、8-B	14-M、15-B	17-A	5-A	23-B	II	II	II	G1桁とA2橋台の遊間の異常		
13	N800500017	日昇橋	町道手沢沢日向線	1968年	16.90	3.10	5.0	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	点検車	8-C1、11-C1、12-C1、17-B	1-B、5-B	1-B、5-B	6-C1、8-C1	1-B、5-B	1-B、5-B、23-M	6-B、7-B	20-B	14-M、17-C1、23-C1	1-B、5-B	1-B、5-B、7-B、12-B、23-B	II	I	II	伸縮装置目地材の脱落、床版のうき		
14	S030349037	根子二軒屋橋	町道根子二軒屋線	1982年	16.45	2.50	2.5	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	梯子	7-C1、8-B、11-B、12-C1、17-B	1-C1、5-C1	1-B、5-B	17-M	1-B、5-B	23-B	14-M、15-B	17-A			II	II	II	排水不良による主桁の腐食			
15	N801000051	前橋	町道夜子沢日影西ノ線	1967年	16.50	3.75	4.5	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	点検車	11-B、12-B	17-C1、23-C1	5-A	7-B	17-B、12-B、23-C1	5-A	7-A	15-A	17-A	5-A	23-B	II	II	II	塗装素地調整不良による再劣化		
16	S030350004	宝向橋	町道根子蔵屋敷線	1975年	16.50	2.75	3.0	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	梯子	1-B、5-B、7-B、11-B	1-B、5-B、13-C1	5-A	7-B、20-B	1-B、5-B	1-B、5-B、17-M、23-B	6-A	14-M、15-M	17-B	5-B	1-B、5-B、23-B	II	II	II	防護柵施工不良		
17	N800820026	伊豆島橋	町道中田大畑線	2000年	16.50	9.00	4.5	PC床版橋	一般的な桁橋、床版橋	点検車	8-B、11-B	20-B		6-C1、8-C1、20-B	17-A	5-A	6-B、8-B	15-M	17-A	24-M	II	I	II	下部工遊離石灰			
18	S030140011	観音橋	町道瀬戸家ノ前八雲線	1977年3月	16.00	4.80	3.5	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	梯子	11-B	1-B、5-B	1-B、5-B	8-B、17-M、24-M	1-C1、5-C1、3-M	5-B	7-B	15-A	1-B、5-B	1-B、5-B	1-C1、5-C1、20-C1	II	I	II	洗架物継手部の漏水		
19	N600040008	天白橋	町道大須成切石線	1969年3月	16.80	4.30	6.2	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	点検車	7-B、8-B、11-B	5-A	5-A	7-B	1-B、5-B	5-A	23-B	24-M	17-A	5-A	II	II	I	各部再塗装を確認。路肩部土砂積り			
20	N802550120	伊豆田橋	町道地性井戸線	1981年3月	17.00	3.70	3.8	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	梯子	8-B、11-B	1-B、5-B、17-M	1-B、5-B	6-B、17-M、20-B	24-M	1-B、5-B、23-B	6-B、8-B	14-M、15-M	17-A	1-B、5-B	II	I	II	アンカボルトのゆるみ			
21	M700190195	樋之上橋	町道和田針原線	1974年3月	17.03	3.80	7.5	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	点検車	7-B、11-B、12-B	13-B	5-A	8-B、17-M	1-B、5-B	5-A	7-B	14-M	17-A	5-A	5-A	II	I	II	橋台の土砂堆積		
22	M801220625	中島橋	町道椿中島線	1977年	16.70	3.20	4.0	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	点検車	8-B、11-B	1-C1、5-C1、13-C1	5-B	6-C1、7-B、8-B、12-C1、20-B	5-A	1-B、5-B、23-B	6-B、7-B、8-B	15-A	17-M	5-B	II	II	II	主桁の腐食、伸縮装置目地材の脱落			
23	M800330335	洗足橋	町道山門奥之院線	1969年10月	19.10	4.30	6.5	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	点検車	11-B	1-B、5-B、13-C1	5-A	12-B、25-C1	1-C1、5-C1、25-C1	1-B、5-B、23-B	6-A	14-M、24-M	17-B	5-B	II	II	II	遊間の異常、支承部の損傷、胸壁の傾斜			
24	S030380001	三ツ沢橋	町道三ツ沢線	1976年3月	17.10	4.80	5.0	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	点検車	8-B、11-B	1-B、5-B	1-B、5-B	24-M	1-C1、5-C1	1-B、5-B、23-B	8-B	14-M	1-C1、5-C1	1-B、5-B	II	II	II	伸縮装置の腐食			
25	M800330303	忠親橋	町道山門奥之院線	1982年12月	17.15	3.70	3.0	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	梯子	1-B、5-B	1-C1、5-C1	1-C1、5-C1	6-B、8-B、17-M、20-B	19-B、1-C1、5-C1、23-B	23-B	6-B、8-B	14-M	6-B、17-M、24-M	5-B	II	II	II	伸縮装置目地材の脱落、鋼部材の腐食			
26	S002090003	大渡橋	町道磯分校線	1972年3月	17.50	5.70	5.5	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	点検車	8-B、7-C1、11-B	1-C1、5-C1	5-B	7-B、17-B、28-C1	1-C1、5-C1	1-B、5-B、3-B、23-B	17-B	15-A	17-B	5-A	II	II	II	A1側の洗掘、鋼部材の腐食			
27	S001030026	上川渡橋	町道市之瀬日向線	1974年2月	26.00	4.80	6.4	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	点検車	11-C1	13-C1	5-A	6-B	5-A	5-A	7-B、23-B	15-B	17-A	5-A	II	II	II	床版ひびわれ			
28	S010680142	宝永橋	町道大道市之瀬線	1985年1月	30.70	8.20	9.2	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	点検車	8-B、11-B	1-B、5-B	1-B、5-B	6-B、17-M、20-B、24-M	1-B、5-B	1-B、5-B	7-A	14-M、15-B	1-B、5-B	24-M	II	I	II	A2橋台に土砂堆積			
29	S020389042	車田下橋	町道車田切房木線	1985年	31.90	2.20	3.0	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	梯子	1-B、5-B、23-B	1-B、5-B	1-C1、5-C1	6-B、7-B、12-B、23-B、26-C1、17-M	1-C1、5-C1、23-B、24-M	1-B、5-B	17-M	17-M	17-M	II	II	II	橋脚の洗掘				
30	M600030045	身延川橋	町道身延波木線	1980年3月	32.11	7.50	5.5	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	点検車	8-C1、11-C1	1-C1、5-C1	1-B、5-B	6-B、8-B、20-B、24-M	1-B、5-B	1-B、5-B、23-B	8-C1	15-B	1-C1、5-C1、8-C1	1-B、5-B	II	I	II	伸縮装置の腐食、漏水、床版の遊離石灰			
31	S010360034	宮の平橋	町道宮ノ平線	1973年3月	33.10	4.30	3.6	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	梯子	7-B、11-B、17-M	1-B、5-B、3-C1	3-C1	7-B、17-M	1-C1、5-C1、3-C1	1-B、5-B	7-B、17-B	14-M、17-B	1-B、5-B、20-B	5-A	1-C1、5-C1、20-C1、23-C1	II	I	II	高カボルトの脱落、橋台の不法占用		
32	S010140138	温泉橋	町道下部公園線	1985年3月	34.20	7.26	4.8	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	梯子	7-B、8-B、11-B	1-B、5-B、17-M	1-B、5-B	6-B、8-B、20-B	1-C1、5-C1、6-B、7-B	1-B、5-B	6-B、8-B	15-M	1-B、5-B	5-A	1-C1、5-C1、17-M	II	I	II	アンカボルトの腐食		
33	M700070140	通学橋	町道通学橋豆敷線	1974年3月	37.16	6.50	4.5	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	点検車	8-B、11-B	5-A	23-B	20-B	3-C1	5-A	6-A	15-A	17-A	5-A	5-A	II	II	I	各部の補修を確認。アンカボルトのゆるみ		
34	M800330340	観音橋	町道山門奥之院線	1968年3月	20.84	4.00	4.2	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	梯子	11-B、12-B	5-A	5-A	8-B	1-B、5-B	5-A	7-A	14-B、15-B	17-A	5-A	5-A	I	III	I	各部の補修を確認。背面舗装に段差		
35	M800830490	万年橋	町道針山線	1967年	21.26	3.70	8.2	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	点検車	7-B、8-B、11-B、12-C1、17-M	1-C1、5-C1、19-C1	5-B	6-B、17-M	1-C1、5-C1、24-M	1-B、5-B	6-B、8-B、23-B	14-M	14-M、20-C1	5-B	5-A	II	II	II	支承部の腐食、沓座マルチの欠損		
36	M700030125	山額2号橋	町道山額線	1974年3月	21.73	4.40	4.1	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	梯子	7-B、8-B、11-B	1-B、5-B	1-B、5-B	17-M	1-C1、5-C1	1-B、5-B、23-B	7-A	14-M、15-M	1-B、5-B	1-B、5-B	II	II	II	橋台に土砂堆積、不法占用			
37	S030080021	新井橋	町道古閑家ノ前線	1976年3月	22.00	3.70	3.5	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	梯子	7-B、8-C1、11-C1、12-B	1-B、5-B、13-B	1-B、5-B	6-B、7-B、12-B、17-M、20-B	1-C1、5-C1、3-C2	1-B、5-B、23-B	7-A	15-A	1-B、5-B	1-B、5-B	23-B	III	II	II	支承部ピンナプレートの浮きがあり		
38	S020360007	天神橋	町道車田樋田線	1988年5月	22.53	8.23	3.0	PC桁橋	一般的な桁橋、床版橋	梯子	8-C1、23-B	6-A		6-B、17-M、20-B	17-A	5-B、17-B、23-B	6-B、8-B、23-B	15-C1	17-B	1-B、5-B、23-C1	II	II	II	床版に遊離石灰、舗装の異常			
39	S010300031	清沢橋	町道五条清沢線	1973年	23.40	3.30	15.0	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	点検車	8-B、11-B、17-M、20-C1	1-C1、5-C1、17-M	1-B、5-B	6-C1、7-C1、12-C1	1-B、5-B	1-B、5-B、3-B	6-B、8-B、23-B	14-M	17-A	23-A	II	II	II	排水不良による主桁の腐食、ハチの巣			
40	S010810023	紙屋橋	町道鍛冶屋大曾里線	1969年	23.50	2.20	12.0	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	ロープアクセス	7-B、11-B	1-B、5-B	1-B、5-B	6-A	1-B、5-B、24-M	1-B、5-B、3-B	7-B	14-M、15-M	17-A	1-B、5-B、24-M	1-B、5-B、23-B	II	II	I	支承部・排水ますに土砂積り		
41	S020380013	日影橋	町道車田切房木線	1973年	24.00	3.00	3.5	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	梯子	7-B、11-B、12-B	5-B	5-B	20-B	17-M	5-B、23-B	6-B	15-A	17-A	5-B	17-B	II	II	I	アンカボルトのゆるみ		
42	M801380795	新樋之上下橋	町道大島樋之上線	2013年	24.00	5.20	13.8	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	点検車	8-B、11-B	1-B、5-B	8-B	6-B、8-B、20-B	3-B	6-B、8-B	15-A	8-B、24-M	5-A	5-A	II	II	I	アンカボルトのゆるみ			
43	S010260032	日向橋	町道役場五条線	1971年	24.10	4.28	3.5	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	梯子	8-B、11-B	5-B	5-B	6-B、8-B、2													

令和3年度 橋梁点検結果一覧表(その2)

番号	橋梁番号	橋梁名	路線名	橋長(m)	幅員(m)	桁下高さ(m)	橋梁形式	橋梁種別	調査方法	損傷状況※1													健全性の診断			備考	
										床版	主桁(主構)	主桁以外	下部工	支承	落橋防止	防護柵	地覆	舗装	伸縮装置	照明	排水施設	その他	部材毎最大(判定区分)	橋梁毎(判定区分)	橋梁毎(判定区分)		
51	S010060040	桃川橋	町道波高島桃ヶ窪線	2002年3月	49.60	4.20	12.0	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	点検車	8-B、11-B	5-B	5-B	6-C1、7-B	1-B、5-B	5-A	5-A	6-B、8-B	15-A	17-A		5-A	5-A	II	II	II	P1橋脚にひびわれ
52	S001010029	大炊平橋	町道清沢大炊平線	2009年	38.00	5.20	15.0	鋼橋	一般的な桁橋、床版橋	点検車	11-B、17-B、20-B	5-B	5-B	6-C1、8-B、12-B、17-M、20-B、23-B	5-A	5-A	7-A	15-A	17-A		5-A	5-A	II	I	II	A1橋台にひびわれ・遊離石灰	
53	M700120150	界沢2号橋	町道桜清水道電橋線	不明	4.90	6.30	2.5	RC橋	一般的な桁橋、床版橋	梯子		6-A		6-A	17-A		5-B、23-B	8-B	15-A	17-A		5-A	I	I	I		
54	M801170580	泥之沢川下橋	町道帯金西線	不明	4.91	3.50	2.0	RC橋	一般的な桁橋、床版橋	梯子		6-A		6-A	17-A		1-B、5-B	6-B、8-B	15-A	17-A		5-A	I	I	I	舗装補修を確認	
55	S010220128	竹之島2号橋	町道竹ノ島水所線	不明	4.90	5.40	2.0	RC橋	一般的な桁橋、床版橋	地上		20-B		6-A	17-A		7-B、17-B	24-M	17-A				II	II	I	路肩部土砂詰り	
56	S020640093	上ノ山2号橋	町道上田原上ノ山線	不明	4.90	3.20	1.5	RC橋	一般的な桁橋、床版橋	地上		7-C1、12-B		12-B、26-C1	17-A			7-B	15-A	17-A			II	II	II	A1下部に洗堀、主桁の剥離・鉄筋露出	
57	N801880109	伊沼橋	町道下伊沼富線	1931年	4.90	4.35	2.2	RC橋	一般的な桁橋、床版橋	梯子		7-B、17-B		20-B	17-A		1-B、3-B、5-B	7-A	17-M	17-A		23-B	II	I	I	路肩部土砂詰り	
58	N802490113	宮木中村橋	町道有屋地性線	1943年	4.80	3.60	1.5	RC橋	一般的な桁橋、床版橋	地上		17-B			目視不可			7-A	14-B	17-B			I	I	I	主桁底面全体に型枠が残置	
59	N800880039	北沢1号橋	町道寺沢石畑線	不明	4.92	3.83	2.0	RC橋	一般的な桁橋、床版橋	地上		7-C1、8-C1、12-C1、17-B		6-A	17-A			7-A	14-M、15-M	17-A			II	II	II	排水対策がなく、伝い水による損傷が多い	
60	M800120270	竹下橋	町道竹下線	不明	4.94	3.90	2.0	RC橋	一般的な桁橋、床版橋	地上		7-B、17-B、23-B		7-B、8-B、17-B、23-B	17-A		1-B、5-B	7-A	14-B、15-B	17-A			I	II	I	主桁に施工不良による剥離	
61	N700040089	家の前橋	町道鳴連橋所福原線	1968年1月	4.95	4.70	1.0	RC橋	一般的な桁橋、床版橋	地上		7-C1、8-C1、12-C1		26-C1	17-A			7-A	14-M、15-B	17-A			II	II	II	A2橋台に洗堀、主桁底面に遊離石灰	
62	S002050111	新和平橋	町道一色和平日線	1990年7月	7.35	6.20	4.5	RC橋	一般的な桁橋、床版橋	梯子	8-C1	7-B		6-B	17-A		5-A	7-B	14-M	17-B		1-B、5-B	II	I	II	床版間詰部から遊離石灰の滲出	
63	M800850495	胡桃沢橋	町道正慶寺北線	2002年	6.60	6.14	2.0	RC橋	一般的な桁橋、床版橋	地上		6-B、8-B		6-B、20-B	17-A		1-B、5-B	6-A	15-A	17-A		7-B、12-B	I	II	I		
64	N802840123	永田橋	町道飯富原線	1997年3月	9.00	6.20	2.0	RC橋	一般的な桁橋、床版橋	梯子	8-A	6-A		6-B、7-B、20-B	17-A		5-A	7-A	14-M、15-M	17-A			II	II	I	路面の凹凸、舗装の異常	
65	N800780014	櫻橋	町道久成桜堂平線	2012年	9.14	7.80	3.0	PC橋	一般的な桁橋、床版橋	地上	8-A	6-A		6-B、7-B、12-B、23-B	17-A		5-A	6-B、8-B	24-M	17-B			II	I	I	路肩部土砂詰り	
66	N700020126	大桜橋	町道大塩平須線	1995年3月	9.20	5.80	4.5	PC橋	一般的な桁橋、床版橋	梯子	8-A	6-C1、7-C1、20-S2		20-B、23-B	17-A		5-A	7-C1	15-B	14-M、17-M			II	II	II	G1主桁端部にせん断ひび割れ	
67	M801050540	聖沢橋	町道小田線	1990年	11.40	5.20	7.5	PC床版橋	一般的な桁橋、床版橋	点検車	8-C1	6-A		6-A	17-A		5-B	7-A	15-M、24-M	17-A		5-A	II	II	II	床版間詰部から遊離石灰の滲出	
68	N700050075	松山橋	町道八日市場曙線	不明	11.47	3.70	6.0	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	点検車	7-B、11-B	1-C1、5-C1	1-B、5-B	17-M	1-C1、5-C1、17-M		1-B、5-B、23-M	23-B	17-M	17-A		1-B、5-B	II	II	II	橋台・支承部に土砂堆積	
69	M801180600	大河内橋	町道金竜寺堤之沢線	1941年	11.85	5.10	6.0	PC床版橋	一般的な桁橋、床版橋	点検車	7-B、11-B、12-B、17-B	6-B、7-C1、12-B		6-C1、7-B、12-C1、20-B	17-A		5-A	7-A	14-M、15-M	17-A		1-B、5-B	5-A	II	II	II	主桁底面に剥離・鉄筋露出、A2橋台ひびわれ
70	N600020001	柳川橋	町道大須成岩間線	1972年	12.40	3.70	7.0	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	点検車	11-A	1-C1、5-C1	1-B、5-B	17-B	1-C1、3-C1、5-C1		1-B、5-B、23-B	7-A	14-M、17-M	20-C1		1-B、5-B		II	III	II	前回Ⅲ判定洗堀の補修を確認。鋼部材の腐食、アンカーボルトのゆるみ
71	S002080095	宮前橋	町道釜額線	1974年	12.40	4.80	7.0	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	点検車	7-B、11-B、12-B	1-B、5-B	1-B、5-B	7-B、8-B、17-B	1-C1、5-C1、23-B		1-B、5-B、23-B	6-A	17-B	17-A		1-B、5-B		II	II	I	支承部に腐食
72	M800550430	清水橋	町道渡木井二区塩沢線	1982年	12.45	5.20	5.5	鋼桁	一般的な桁橋、床版橋	点検車	8-B、11-B	1-B、5-B	1-B、5-B	17-M	1-B、5-B		1-B、5-B、23-B	7-C1	15-A	1-B、5-B			II	II	II	地覆底面に剥離・鉄筋露出、橋台土砂堆積	
73	N800880043	丸山橋	町道寺沢石畑線	1995年	12.50	6.20	4.5	PC床版橋	一般的な桁橋、床版橋	点検車	8-B	5-A		6-B、20-B	5-A		5-A	7-A	14-M、15-M	17-A		1-B、5-B	5-A	II	II	I	路面の凹凸、舗装の異常
74	N801760121	わらべ橋	町道八日市場市街2号線	1989年	12.55	4.80	6.5	PC床版橋	一般的な桁橋、床版橋	点検車	8-C1	6-A		20-B	17-A		1-B、5-B、23-B	7-A	1-B、5-B、23-B	17-M			II	II	II	床版間詰部から遊離石灰の滲出	
75	M700030120	山額1号橋	町道山額線	不明	12.91	3.60	2.5	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	地上	7-B、11-B	5-A	5-B	7-B、17-B	1-B、5-B		1-B、5-B	7-C1、8-B	14-M、15-B	17-B、20-B		1-B、5-B	1-B、5-B	II	II	I	背面舗装に路面の凹凸、地覆の剥離・鉄筋露出
76	M800330327	山奥5号橋	町道山門奥之院線	不明	12.94	4.30	9.5	鋼桁橋(テラス)	一般的な桁橋、床版橋	点検車	17-M	1-B、5-B	1-B、5-B	17-B、23-B	1-C1、5-C1、24-M		1-B、5-B、23-B	1-B、5-B、23-B	14-M、15-B	17-A		1-B、5-B		II	II	II	支承部の腐食・土砂詰り、路面の凹凸
77	S020510072	道橋	町道道清水線	1973年	13.40	3.20	5.3	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	点検車	7-B、8-B、11-B	1-B、5-B	1-B、5-B、3-C1	6-A	1-B、5-B、23-C1-C2		1-B、5-B、23-B	7-B	14-M	17-B		1-B、5-B		III	II	II	アンカーボルトの変形・欠損
78	S020490017	共栄橋	町道道日影線	1974年	17.50	3.12	2.5	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	梯子	7-B、11-B	1-C1、5-C1、17-M	1-B、5-B	6-C1、7-B、17-M	1-C1、5-C1、24-M		1-B、5-B、23-B	7-C1、12-B、23-C1	15-B	17-A		1-B、5-B	1-B、5-B	II	II	II	主桁上フランジの腐食、A1橋台のひびわれ
79	S002080022	渡場橋	町道釜額線	1976年3月	17.50	4.80	4.5	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	梯子	7-B、11-B	1-B、5-B	1-B、5-B	6-B、7-B、17-M	1-C1、5-C1		1-B、5-B	7-A	14-M、24-M	1-B、5-B、20-B		1-B、5-B		II	II	II	橋台の土砂堆積、支承部の腐食
80	S030030019	古閑橋	町道古閑宮ノ平北線	1978年3月	18.40	4.14	3.5	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	梯子	8-B	1-B、5-B	1-B、5-B	12-B、20-B	1-B、5-B		1-B、5-B	12-B	15-A	1-B、5-B、14-M		1-B、5-B	1-B、5-B	II	II	I	背面舗装の路面の凹凸
81	M700060135	塩沢橋	町道塩沢橋通り線	1966年3月	37.59	5.30	4.2	T桁橋(RC)	一般的な桁橋、床版橋	点検車	7-C1、8-B、11-B、12-B、20-B	6-C1、7-B、8-B、13-C1、23-B	12-B	6-B、26-C1	1-C1、5-C1		1-B、5-B、7-B、12-B、23-B	7-B	14-B、15-M	17-M		1-B、5-B、23-C1	23-B	II	II	II	橋脚下部の洗堀、コンクリート部材の損傷、支承部の腐食
82	S010800024	昭和橋	町道長塩銀冶屋線	1970年5月	45.80	4.80	10.0	鋼桁橋	一般的な桁橋、床版橋	点検車	8-B、11-B	1-C1、5-C1	1-B、5-B	1-B、5-B、8-B、17-M	1-B、5-B、24-M		1-B、5-B	7-A	15-B	17-B		1-B、5-B	1-B、5-B	II	II	II	ゲルバーヒンジ部の腐食
83		無名1号橋	町道大野本通り線	1996年(月不明)	3.80	4.90	0.9	床版橋	一般的な桁橋、床版橋	地上		7-B、12-B		7-B	17-A			5-A	7-B	14-M、15-M	17-A		5-A	II	I	I	舗装の異常、路面の凹凸

※1:表-1に記載の対策区分と表-2に記載の損傷の種類で表記。【例】5-C1は、『防食機能の劣化-予防保全の観点から速やかに補修を行う必要がある』ことを示す。

※前回結果を考慮して診断したが、Ⅱ判定となる要因は低いと判断する。

※1:表-1に記載の対策区分C1~Mについて赤字で示す。【例】5-C1、17-M

表-1 対策区分の判定区分

対策区分	判定の内容
A	点検の結果から損傷は認められないか損傷が軽微で補修を行う必要がない。
B	状況に応じて補修を行う必要がある。
C1	予防保全の観点から、速やかに補修を行う必要がある。
C2	橋梁構造の安全性の観点から、速やかに補修を行う必要がある。
E1	橋梁構造の安全性の観点から、緊急対応の必要がある。
E2	その他、緊急対応の必要がある。
M	維持工事で対応する必要がある。
S1	詳細調査を行う必要がある。
S2	追跡調査の必要がある。

表-2 損傷の種類

番号	損傷名	番号	損傷名
1	腐食	14	路面の凹凸
2	亀裂	15	舗装の異常
3	ゆるみ・脱落	16	支承の機能障害
4	破断	17	その他
5	防食機能の劣化	18	定着部の異常
6	ひびわれ	19	変色・劣化
7	剥離・鉄筋露出	20	漏水・滲水
8	漏水・遊離石灰	21	異常な音・振動
9	抜け落ち	22	異常なたわみ
10	コンクリート補強材の損傷	23	変形・欠損
11	床版ひびわれ	24	土砂詰り
12	うき	25	沈下・移動・傾斜
13	遊間異常	26	洗掘

・鋼:オレンジ色の網掛、コンクリート:灰色の網掛、共通:紫色の網掛、その他:網掛なしで示す。

表-3 判定区分(健全性の診断)

区分	健全	定義
I	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講じることが望ましい状態。
III	早期処置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

表-4 健全性の診断と対策区分との一般的な対応※2

区分	健全	対策区分
I	健全	A、B
II	予防保全段階	C1、M
III	早期処置段階	C2
IV	緊急措置段階	E1、E2

※2 健全性の診断と対策区分の判定は、あくまでそれぞれの定義に基づいて独立して行うことが原則であるが、一般的な対応を示している。