


求一リング柱状図

[illegible]

ボーリング名	No. 2		調査位置		南巨摩郡中富町伊沼地内		北緯	
発注機関	中富町役場				調査期間 平成10年 5月 7日～10年 5月 8日		東経	
調査業者名	[redacted]		主任技師 [redacted]		現場代理人 [redacted] コア鑑定者 [redacted]		ボーリング 責任者 [redacted]	
孔口標高	229.15m	方角		北0° 270°西 90°東 180°南		試験機 K R - 5 0 H C		コーン フ・リ
総掘進長	13.45m	角度				ハンマー 落下用具		V 5 - P




ボートリング支柱図

事業・工事名

ボーリング名	No. 3		調査位置		南巨摩郡中富町伊沼地内		北緯	
発注機関	中富町役場				調査期間 平成10年 5月 9日～10年 5月12日		東経	
調査者名	[redacted]		主任技師 [redacted]		現場代理人 コア鑑定者 [redacted]		ボーリング責任者 [redacted]	
孔口標高	227.98m		方 向		試験機 エンジン		コーンフー・リー	
総掘進長	13.07m		角 度		使用機種 ハンマー 落下用具 ポンプ		V5-P	

[illegible]


★★★ 地質推定断面図 ★★★



凡 例

- SF 表 土
- C-G 礫混り粘性土
- Ms 砂質シルト
- GsC 粘土質砂礫
- S-G 礫混り砂


調 査 件 名		原小学校プール用地地質調査業務委託			
図 面 名		地 質 推 定 断 面 図 【			
責 任 者		製	図		縮 尺
					V = 1 : 1 0 0 H = 1 : 2 0 0
平成 1 0 年 5 月					



凡 例

- | | | |
|----------|--|-----------|
| SF | | 表 土 |
| C-G | | 礫混り粘性土 |
| Ms | | 砂質シルト |
| GsC | | 粘土質砂礫 |
| S-G ~ Sc | | 礫混り砂~粘土質砂 |

調 査 件 名		原小学校プール用地地質調査業務委託			
図 面 名		地 質 推 定 断 面 図 II			
責 任 者		製 図		縮 尺	
				V = 1 : 1 0 0 H = 1 : 2 0 0	
平成 1 0 年 5 月					



凡 例

- SF 表 土
- C-G 礫混り粘性土
- Ms 砂質シルト
- GsC 粘土質砂礫
- S-G ~ Sc 礫混り砂~粘土質砂

調 査 件 名		原小学校プール用地地質調査業務委託		
図 面 名		地 質 推 定 断 面 図 III		
責 任 者		製 図		縮 尺
				V = 1 : 1 0 0 H = 1 : 2 0 0
平成 1 0 年 5 月				